

Garantie

Die MÜBA Energietechnik AG leistet für ihre Erzeugnisse ab Liefertag gerechnet, folgende Garantien:

Oelkondensationskessel der Typenreihe MÜBA Ultra Clean Eco 16 – 95 Ultra Clean Eco Verti 13, 24	5 Jahre	auf alle abgasbestrichenen Teile
Oelkondensationskessel der Typenreihe MÜBA 6.5, 7, 8	5 Jahre	auf alle abgasbestrichenen Teile
Wasserwärmer	5 Jahre	bei jährlicher Kontrolle
Gaswandtherme	2 Jahre	bei jährlicher Wartung
Oel-/ Gasbrenner	2 Jahre	
Regelungen, elektrische Apparate usw.	2 Jahre	

Die Garantie erstreckt sich auf die in den technischen Broschüren angegebenen und bestätigten Leistungen und die mängelfreie Beschaffenheit der Produkte. MÜBA Energietechnik AG erfüllt ihre Garantiepflichtung, indem sie nach eigener Wahl defekte Teile kostenlos repariert oder Ersatzteile frei ab Werk zur Verfügung stellt. Diese Garantiepflichtungen sind nur gültig, wenn der Kundendienst der MÜBA Energietechnik AG über einen eingetroffenen Schaden rechtzeitig informiert wird. Die Garantie erlischt, wenn der Besteller oder Dritte ohne die schriftliche Zustimmung Änderungen oder Reparaturen an der Lieferung ausführt, oder die defekte Ware ohne Zustimmung der MÜBA Energietechnik AG entsorgt. Es ist Sache des Bestellers, dafür zu sorgen, dass die Randbedingungen für eine normale Durchführung des Leistungsnachweises geschaffen sind.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, die nicht dem jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen (z.B. Einsatz von aufbereitetem Heizungswasser), ferner Nichtbeachtung der technischen Richtlinien über Projektierung, Montage, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer.

Garantieansprüche können keine geltend gemacht werden auf Teile, die einem natürlichen Verschleiss unterliegen wie: Dichtungen, elektrische Teile, Oelbrennerdüsen, Zündelektroden, Verbrennungsoptimierungen, Anoden, Chemikalien etc. Im weiteren sind ausgeschlossen: Korrosionsschäden insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner Schäden durch Kesselstein- und Magnetitablagerungen, Kondensat infolge unsachgemässer Kaminkonstruktion sowie Schäden an Wassererwärmern, die durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden. Zusätzlich- werden von der MÜBA Energietechnik AG keine weiteren Verpflichtungen übernommen, insbesondere nicht für Auswechslungs- und Reisekosten, Schadenersatz, Kosten für die Feststellung von Schadenursachen, Expertisen, Folgeschäden, Betriebsunterbrechung, Wasser- und Umweltschäden.

Täuffelen, 01. Juni 2016